

自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局行政执法检查记录表

编号：〔2023〕83 号

项目名称	中卫下河沿黄河公路大桥工程			
检查日期	2023 年 8 月 23 日			
检查内容	桥梁工程			
执法检查情况	<p>一、施工现场</p> <p>1. 大桥引桥护栏施工未设置临时警示标识。</p> <p>2. 二级配电箱未固定，未设置防护设施。</p>			
处理意见及要求	<p>1、针对上述检查情况，施工单位应立即进行逐项排查整改落实。</p> <p>2、整改资料于 2023 年 9 月 4 日前报自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局。</p>			
参建单位相关负责人对以上问题确认无误后，在下方签字确认。				
参 建 单 位	单位名称		姓名	职务
	施工单位	中国铁建大桥工程局集团有限公司	高 超	项目经理
	监理单位	山东东泰工程咨询有限公司	邵 俊	总监
质安分局执法检查人员签字		刘斌权 闫松明		

联合 检 查	单位名称	姓名

报送联系人：闫恺明 联系电话：13629579907 联系邮箱：332338558@qq.com

整改责任人：陈超 联系方式：19995146228

备注：1. 整改资料应包括整改报告红文，问题整改销号清单及其它相关资料。

2. 纸质版整改资料报送至银川东收费站北侧大楼（可邮寄），电子版整改资料发至报送联系人联系邮箱。

自治区交通运输综合执法监督局质量与 安全执法分局行政执法检查记录表

编号：〔2023〕82 号

项目名称	国道 338 线中卫至孟家湾段公路一合同段		
检查日期	2023 年 8 月 23 日		
检查内容	桥梁工程		
执法检查情况	<p>一、施工现场</p> <p>1. 东大沟桥部分桥面连续段表面浮浆未凿除。</p> <p>2. 东大沟桥部分桥面钢筋锈蚀。</p> <p>3. 定武高速分离式立交个别部位高空作业围挡封闭不到位，横梁吊篮防护设施不足存在安全隐患。</p> <p>4. 定武高速分离式立交桥面个别二级配电箱未固定、设置接地线不规范、未粘贴标识、未定期开展检查。</p> <p>5. 轻便干沟大桥、定武高速分离式立交人行爬梯连墙件设置不符合规范要求，部分爬梯超过 5 米未设置连墙件。</p>		
处理意见及要求	<p>1、针对上述检查情况，施工单位应立即进行逐项排查整改落实。</p> <p>2、整改资料于 2023 年 9 月 4 日前报自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局。</p>		
参建单位相关负责人对以上问题确认无误后，在下方签字确认。			
参	单位名称	姓名	职务

建 单 位	施工单位	宁夏交通建设股份有限公司		王松山	项目副经理
	监理单位	武汉大通工程有限公司		盛忠乾	总监
质安分局执法检查人员签字		<div>解 彤</div> <div>闫 恺 明</div>			
联 合 检 查		单位名称	姓名		

报送联系人：闫恺明 联系电话：13629579907 联系邮箱：332338558@qq.com

整改责任人：范松山，联系方式：13995375330

备注：1. 整改资料应包括整改报告红文，问题整改销号清单及其它相关资料。

2. 纸质版整改资料报送至银川东收费站北侧大楼（可邮寄），电子版整改资料发至报送联系人联系邮箱。