


# 自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 “双随机、一公开”涉路施工监管记录

监管时间	2023年8月21日	
被监管单位	四川伟儒建筑工程有限公司	
监管事项	银昆高速公路路面3标(路面摊铺施工现场)	
执法人员 (签名)	靳国宁	执法证号: 30515117568
	马为宁	执法证号: 30515117650
	马鹏宇	执法证号: 30515117572
<p>监管情况: 1. 路面防护设施部分水马破损、安全警示及施工标识牌倾倒, 防撞桶内充装水量过少, 不能起到防撞作用。</p> <p>2. K89+000左右幅下面层沥青摊铺压路机行驶速度过快, 压实顺序未按方案进行。</p> <p>3. 现场附属作业队特种设备叉车未提供2023年检验报告。</p> <p>4. 水稳及路面摊铺现场部分机械设备机械标识牌及操作规程牌未及时张贴。</p>		
<p>处理结果:</p> <p>以上问题, 项目部已于2023年8月26日前整改完毕, 并将整改报告报自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局执法十大队。</p> <p>整改完毕 (2023年8月25日)</p>		
<p>检查结果: 合格<input checked="" type="checkbox"/> 不合格<input type="checkbox"/>      检查评价: 优秀<input type="checkbox"/> 良好<input type="checkbox"/> 中等<input checked="" type="checkbox"/> 偏差<input type="checkbox"/> 差<input type="checkbox"/></p>		
<p>施工单位负责人签字:       联系方式:</p>		
备注		