

附表 1：开标记录表

第一个信封开标记录表

技术标开标记录表

标段编号：A6400000141100819001001

标段名称：S310线K23+210-K30+560(三山井村-下马关)设计7.35km修复养护工程第1标段

| 序号 | 投标单位名称 | 技术标 | 开标备注 |
|----|----------------|-----|------|
| 1 | 宁夏华通公路养护工程有限公司 | 已导入 | |
| 2 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 已导入 | |
| 3 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 已导入 | |
| 4 | 福建景西卓建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 5 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 已导入 | |
| 6 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | 已导入 | |
| 7 | 河北特利特交通设施有限公司 | 已导入 | |
| 8 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 9 | 固原市鸿翔公路工程有限公司 | 已导入 | |
| 10 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 已导入 | |
| 11 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 已导入 | |
| 12 | 宁夏道路工程有限公司 | 已导入 | |
| 13 | 广西弘乐建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 14 | 河南新诚公路技术有限公司 | 已导入 | |
| 15 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 已导入 | |
| 16 | 江西创明建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 17 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 已导入 | |
| 18 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 已导入 | |
| 19 | 辽宁物业公路工程集团有限公司 | 已导入 | |
| 20 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 已导入 | |
| 21 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 已导入 | |

第 1 页/共 5 页

技术标开标记录表

标段编号：A6400000141100819001001

标段名称：S310线K23+210-K30+560(三山井村-下马关)设计7.35km修复养护工程第1标段

| 序号 | 投标单位名称 | 技术标 | 开标备注 |
|----|----------------|-----|------|
| 22 | 广西合平路桥建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 23 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 24 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 已导入 | |
| 25 | 广西桂资工程集团有限公司 | 已导入 | |
| 26 | 山西诺通公路养护有限公司 | 已导入 | |
| 27 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 已导入 | |
| 28 | 广西宝泽路桥工程有限公司 | 已导入 | |
| 29 | 江西中煤建设集团有限公司 | 已导入 | |
| 30 | 云南中岭路桥建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 31 | 宁夏古海公路养护有限公司 | 已导入 | |
| 32 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 已导入 | |
| 33 | 安徽省合通建工集团有限公司 | 已导入 | |
| 34 | 宁夏冠嘉公路养护工程有限公司 | 已导入 | |
| 35 | 安徽智路交通建设有限公司 | 已导入 | |
| 36 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 已导入 | |
| 37 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 38 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 已导入 | |
| 39 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 40 | 江西共进实业有限公司 | 已导入 | |
| 41 | 山西瑞扬路桥有限公司 | 已导入 | |
| 42 | 江苏华路交通发展有限公司 | 已导入 | |

第 2 页/共 5 页

技术标开标记录表

标段编号: A6400000141100819001001

标段名称: S310线K23+210-K30+560(三山井村-下马关)段设计7.35km修复养护工程第1标段

| 序号 | 投标单位名称 | 技术标 | 开标备注 |
|----|--------------------|-----|------|
| 43 | 宁夏运达工程建设有限责任公司 | 已导入 | |
| 44 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 已导入 | |
| 45 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 已导入 | |
| 46 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 已导入 | |
| 47 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 48 | 江西大业建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 49 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 已导入 | |
| 50 | 福建省路投建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 51 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 已导入 | |
| 52 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 已导入 | |
| 53 | 宁夏嘉惠建设科技有限公司 | 已导入 | |
| 54 | 山西中新泰建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 55 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 已导入 | |
| 56 | 宁夏新积通建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 57 | 中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司 | 已导入 | |
| 58 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 59 | 安徽天建建设集团有限公司 | 已导入 | |
| 60 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 已导入 | |
| 61 | 拓丰建设集团有限公司 | 已导入 | |
| 62 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 已导入 | |
| 63 | 广西长庚建筑工程有限公司 | 已导入 | |

第 3 页/共 5 页

技术标开标记录表

标段编号: A6400000141100819001001

标段名称: S310线K23+210-K30+560(三山井村-下马关)段设计7.35km修复养护工程第1标段

| 序号 | 投标单位名称 | 技术标 | 开标备注 |
|----|-------------------|-----|------|
| 64 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 已导入 | |
| 65 | 河南汉通公路工程有限责任公司 | 已导入 | |
| 66 | 延边道桥建设有限公司 | 已导入 | |
| 67 | 宁夏新中通建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 68 | 华跃建工有限公司 | 已导入 | |
| 69 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 已导入 | |
| 70 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 已导入 | |
| 71 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 已导入 | |
| 72 | 湖南志飞建设有限公司 | 已导入 | |
| 73 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 已导入 | |
| 74 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 已导入 | |
| 75 | 安徽正奇建设有限公司 | 已导入 | |
| 76 | 宁夏交通科学研究所有限公司 | 已导入 | |
| 77 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 已导入 | |
| 78 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 已导入 | |
| 79 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 已导入 | |
| 80 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 已导入 | |
| 81 | 广西长顺建设工程有限责任公司 | 已导入 | |
| 82 | 陕西交控凯达路桥建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 83 | 山东远通公路工程集团有限公司 | 已导入 | |
| 84 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 已导入 | |

第 4 页/共 5 页

技术标开标记录表

标段编号：A6400000141100819001001

标段名称：S310线K23+210-K30+560(三山井村-下马关)段设计7.35km修复养护工程第1标段

| 序号 | 投标单位名称 | 技术标 | 开标备注 |
|-----|-------------------|-----|------|
| 85 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 已导入 | |
| 86 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 87 | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 已导入 | |
| 88 | 广西康滕建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 89 | 杭州天禧公路养护科技有限公司 | 已导入 | |
| 90 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 已导入 | |
| 91 | 宁夏东方宝盛建设有限公司 | 已导入 | |
| 92 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 已导入 | |
| 93 | 河北天谷公路工程有限公司 | 已导入 | |
| 94 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 已导入 | |
| 95 | 云南双麒建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 96 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 已导入 | |
| 97 | 内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司 | 已导入 | |
| 98 | 宁夏圣道建设发展有限公司 | 已导入 | |
| 99 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 已导入 | |
| 100 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 101 | 河北固通建设工程有限公司 | 已导入 | |
| 102 | 江西瀚桥工程建设有限公司 | 已导入 | |

开标时间：2026-04-22 09:00

第二个信封开标记录表

经济标开标记录表

标段名称:S310线K23+210-K30+560(三山井村-下马关)设计7.35km修复养护工程第1标段(A6400000141100819001001)

| 序号 | 投标单位名称 | 总价(元) | 工期(日) | 工程质量 | 安全目标 | 开标备注 |
|----|------------------|------------|-------|--|----------------------------------|------|
| 1 | 安徽天建建设集团有限公司 | 5516176.62 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 2 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 5357009.26 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 3 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 5526446.55 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准，竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 4 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 5457279.02 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 5 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 5312909.27 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准，竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 6 | 河南省嘉路桥股份有限公司 | 5209048.20 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准，竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|------------|----|--|----------------------------------|--|
| 7 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 5297241.19 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 8 | 河北天谷公路工程有限公司 | 5133908.79 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 9 | 江西共进实业有限公司 | 5509038.38 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准，竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 10 | 宁夏运达工程建设有限责任公司 | 5112133.92 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 11 | 杭州天禧公路养护科技有限公司 | 5092989 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 12 | 河北听辰路桥工程有限公司 | 5108683.86 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准，竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 13 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 5308847.56 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准，竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|----|--|----------------------------------|
| 14 | 宁夏圣道建设发展有限公司 | 5080223.01 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 15 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 5112216.03 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 16 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 5135347.90 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 17 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 5460700.44 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 18 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 5186991.62 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 19 | 广西康藤建设工程有限公司 | 5157514.04 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 20 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 5126404.03 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----|--|----------------------------------|
| 21 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 5152755.22 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 22 | 宁夏交通科学研究所有限公司 | 5281574.76 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 23 | 中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司 | 5477980 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 24 | 宁夏古海公路养护有限公司 | 5200742.76 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 25 | 河南汉通公路工程有限公司 | 5165499.43 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 26 | 山西中新泰建设工程有限公司 | 5424726.21 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 27 | 山东远通公路工程集团有限公司 | 5061697.27 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |

| | | | | | |
|----|------------------|------------|----|---|---------------------------------|
| 28 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 5151015.89 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 29 | 宁夏新积通建设工程有限公司 | 5171328.41 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 30 | 宁夏嘉惠建设科技有限公司 | 5149044.19 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 31 | 宁夏华通公路养护工程有限公司 | 5216000.20 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 32 | 福建景西卓建设工程有限公司 | 5332638.02 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 33 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 5307687.47 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 34 | 福建省路投建设工程有限公司 | 5351206.05 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |

| | | | | | |
|----|----------------|------------|----|--|----------------------------------|
| 35 | 江西中煤建设集团有限公司 | 5229931.77 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 36 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | 5010591.26 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 37 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 5529173.14 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 38 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 5143165.02 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 39 | 广西弘乐建设工程有限公司 | 5478342.67 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 40 | 安徽省合通建工集团有限公司 | 5493951.00 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准，竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |
| 41 | 河南新诚公路技术有限公司 | 5537471.76 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准，竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 |

| | | | | | | |
|----|----------------|------------|----|--|----------------------------------|--|
| 42 | 庆阳远通公路工程有限公司 | 5147349.88 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格及以上标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格及以上标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 43 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 5207300.84 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 44 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 5117939.71 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 45 | 宁夏道路工程有限公司 | 5134477.65 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 46 | 宁夏新中通建设工程有限公司 | 5178288.83 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 47 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 5435345.46 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 48 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | 5482868.79 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|------------|----|--|----------------------------------|--|
| 49 | 宁夏瑞星建筑景观工程有限公司 | 5305364.89 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 50 | 辽宁畅业公路工程集团有限公司 | 5300146.45 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 51 | 江西大业建设工程有限公司 | 5189428.56 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 52 | 宁夏冠嘉公路养护工程有限公司 | 5111102.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 53 | 广西桂资工程集团有限公司 | 5458381.60 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 54 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 5490296.18 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 55 | 安徽正奇建设有限公司 | 5280281.19 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|------------|----|---|---------------------------------|--|
| 56 | 广西长庚建筑工程有限公司 | 5211477.48 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 57 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 5280484.44 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 58 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 5180609.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 59 | 河南省祺祥路桥科技有限公司 | 5228886.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 60 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 5098180.97 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 61 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 5467549.84 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 62 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 5174921.13 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|------------|----|---|---------------------------------|--|
| 63 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 5488671.25 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 64 | 内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司 | 5187570.66 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 65 | 广西合平路桥建设工程有限公司 | 5545595.92 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 66 | 河北固通建设工程有限公司 | 5309247.88 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 67 | 宁夏东方宝盛建设有限公司 | 5558983.94 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 68 | 云南中岭路桥建设工程有限公司 | 5462269 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |
| 69 | 安徽智路交通建设有限公司 | 5268790.98 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故 | |

| | | | | | |
|----|----------------|------------|----|--|----------------------------------|
| 70 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 5470625.88 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 71 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 5254306.01 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 72 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 5241535.89 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 73 | 云南双麒建设工程有限公司 | 5479851.00 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 74 | 延边道桥建筑有限公司 | 5247513.18 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 75 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 5221807 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 76 | 广西宝洋路桥工程有限公司 | 5465112 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |

| | | | | | |
|----|----------------|------------|----|--|----------------------------------|
| 77 | 山西瑞扬路桥有限公司 | 5475325.34 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 78 | 固原市鸿翔公路工程有限公司 | 5532249.37 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 79 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 5504976 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 80 | 江西瀚桥工程建设有限公司 | 5459310.02 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 81 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 5484261.49 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 82 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 5156817.72 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 83 | 华跃建工有限公司 | 5472772.17 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------|----|--|----------------------------------|--|
| 84 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 5175946.83 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 85 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 5177596.65 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 86 | 拓丰建设集团有限公司 | 5455132.22 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 87 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 5193374.40 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 88 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 5407990.17 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 89 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 5425381.50 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 90 | 湖南志飞建设有限公司 | 5222387.40 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|------------|----|--|----------------------------------|--|
| 91 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 5349465.80 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 92 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 5241545.26 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 93 | 山西诺通公路养护有限公司 | 5120435.33 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 94 | 河北特利特交通设施有限公司 | 5082351.51 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 95 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 5285630.65 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 96 | 江西创明建设工程有限公司 | 5501611.36 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |
| 97 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 5522965.99 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 | |

| | | | | | |
|-----|----------------|------------|----|--|----------------------------------|
| 98 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 5170639.63 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 99 | 江苏华路交通发展有限公司 | 5303624.84 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 100 | 广西长顺建设工程有限责任公司 | 5468478.20 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准、竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 101 | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 5159705.58 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准，竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |
| 102 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 5193359.29 | 90 | 标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。 | “三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全事故。 |

开标时间：2026-04-22 09:00